

T440P Grafikproblem HD4600

Beitrag von „hsotnikcah1“ vom 1. Dezember 2019, 12:58

Hallo zusammen!

Erstmal einen schönen Advent allerseits! 😊

Ich habe folgendes Problem mit meinem T440P (Specs s.unten):

Installationsbildschirm von Catalina (10.15.1) wird nach dem Verbose-Mode verzerrt dargestellt. (s. Bilder)

Habe die i7 4910MQ CPU verbaut, die einen HD4600 Grafikchip hat.

Im Netz findet man so allerhand, um den Chip ans Laufen zu bekommen.

Folgendes habe ich ohne Erfolg ausprobiert:

- Mit und ohne Fake-id & Platform-id
- FakePCIID.kext
- Mit und ohne WEG
- Mit und ohne Lilu
- Framebuffer Kext2patch Vram auf 2GB
- Verschiedene WEG-Bootargs bzgl. IGFX.

Leider alles ohne Erfolg.

Meine EFI habe ich mal angehängt.

Grundlage dafür war eine vorgefertigte von [griven](#) mit einer gepatchten DSDT von dem Thema ich leider garnichts verstehe.

T440P:

- Version mit dez. Nvidia Grafikkarte
- i7 4910MQ CPU
- 8GB Ram
- 2x SSD (+Caddy) Win/Mac
- Wlan: Broadcom BCM94352Z
- Bios Mod ohne Whitelist
- Clover 5096





