

Erledigt

Installation auf Medion Erazer mit I7-3770K Prozessor

Beitrag von „GH2“ vom 9. März 2013, 18:35

Hallo

Bin wieder einen Schritt weiter.
Jetzt ist Powermanagement gefixt dank eurer Hilfe.
Neu bekomme ich jetzt einen USB-Panik.

USBMAC Identifier non unique.
Still Waiting for Root device.

Mit Multibeast wurde Folgendes angeklickt.
DSDT. ABER KEIN AML-File
Null Powermanagement
FakeSmc
Instant Menü
Verbose
Mac Pro 3.1

Benny