

# **[BAU-TAGEBUCH] Geek Case A60 - mITX Build - ASRock Z390 Phantom Gaming ITX/ac - i9 9900KF - AMD Radeon VII - inklusive Bios Firmware/Bios Settings/EFI**

**Beitrag von „flocked“ vom 5. Dezember 2019, 02:00**

Ah, das war genau gegenteilig gemeint. 😊 Ich wollte dir absolut keine Schuld zuschieben. Daher auch mein Satz

"Ich weiß, dass bisher sonst niemand davon berichtet hat. Sehr seltsam." Ich bin die letzte Person die das tun würde. Ich bin dir mega dankbar, dass du das überhaupt mit uns teilst 😊

Ich wollte nur die Situation beschreiben, dass das hochgeladene Bios egal mit welcher Clover Konfiguration für freezes sorgt. Ich hatte vorher nur ein Default Bios mit (VT-d disabled ; XHCI Hand-off Enabled). Es kann sicherlich auch an meiner Hardware liegen.

Meine Hardware steht im Profil: 8700k, Power vega 56 powercolor red devil,

2x16GB Crucial Ballistix Sport LT DDR4-3000 DIMM CL16,

2 NVME SSD über m.2

Mac OS 10.15