

Erledigt

Bitte um Hardware-Check für neuen Hackintosh

Beitrag von „AgentUgly“ vom 6. Dezember 2019, 19:27

[MacBurny](#)

Ich denke schon - hab das mit den beiden Netzteil-Rechnern mal durchgespielt

<https://netzteilrechner.de/>

<https://www.bequiet.com/de/psucalculator>

..und komme auf ca. 450 Watt, also ca. 100 Watt Puffer.

Ist natürlich nur eine grobe Schätzung.