

Kein W-Lan unter Catalina/ Intel HD 4000 ohne Grafikbeschleunigung

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2019, 21:27

Bei den Kollegen von [OSXLatitude](https://www.osxlatitude.com/) wird dazu folgende Info gegeben:

4. OS Catalina 10.15 dropped support for BCM4322 (14e4:432b) chip. AirPortBrcm4331 plugin.kext of IO80211Family.kext was abandoned. This affects cards such as DW1519. Workaround is to replace Catalina's IO80211Family.kext by Mojave's (or High Sierra's) in /S/L/E. (5)

10.14.4.IO80211Family.kext.zip
110 KB · 100 Downloads

Grob übersetzt:

Apple hat mit Catalina den Support für BCM4322 (14e4:432b) WLAN-Karten gestrichen.

Der AirPortBrcm4331.kext wurde aus dem IO80211Family.kext entfernt.