

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. Dezember 2019, 21:22

Nein, das hast du jetzt missverstanden. Lediglich an den USB-C-Anschlüssen ist USB 2.0 deaktiviert. An allen anderen funktioniert es. Wenn man unbedingt USB 2.0 an einem USB-C-Anschluss brauchen WÜRDEN, KÖNNTE man aber stattdessen woanders einen Port deaktivieren.