

Seltsames USB Verhalten....

Beitrag von „Cassius“ vom 7. Dezember 2019, 21:42

Hallo zusammen,

ich habe irgendwie ein sehr seltsames USB Verhalten. Aufgefallen ist es mir, nachdem ein USB3 Stick im Front USB nicht funktioniert hatte.

Also inzwischen habe ich festgestellt, das irgendwie bei allen USB Ports der Wurm drin ist.

Deshalb habe ich habe ich es schon mit dem Hackintool versucht.

Also ich versuche es einmal zu beschreiben.

USB2 Gerät (Stick, Bluetooth Dongle, Maus, Tastatur)

- Wird im Hackintool an USB3 Port erkannt
- Wird in MacOS an USB3 Port erkannt
- Stick wird in MacOS an USB2 Port nur im Festplattendienstprogramm erkannt. Als Laufwerk im System aber nicht.
- Geräte wie Maus oder Tastatur funktionieren an USB 2 Port, werden aber im Hackintool nicht erkannt
- Wird im Hackintool an Usb 2 Port nicht erkannt

USB 3 Stick

- Wird weder in MacOS noch im Hackintool an USB 3 Port erkannt
- Wird im Hackintool an USB 2 Port nicht erkannt
- Wird im MacOS an USB 2 Port als Laufwerk erkannt.

Ich glaube, ich habe jetzt alle Varianten aufgezählt.

Irgendwas läuft hier falsch.....

EFI ist im Anhang. Ich hoffe jemand weiß Rat....

Gruß

Nils