

Erledigt

Mainboard Socket 1155 High Sierra

Beitrag von „bluebyte“ vom 8. Dezember 2019, 09:26

[siiNCeyyy](#) Ich empfehle Dir das Gigabyte GA-Z77-DS3H. Es ist sehr pflegeleicht

unter MacOS. Ich habe es mir 2013 besorgt, es ist daher schon etwas älter. Hatte bis heute keine

Probleme. Egal ob Windows 7 bis Windows 10, MacOS El Capitan bis MacOS Catalina, Linux. Die Anbindung der Treiber war bis heute immer sehr gut. Sollte es doch mal den Geist aufgeben, so würde

ich es mir bei einem guten Angebot wieder kaufen. Auch wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. So lange die andere Hardware ihren Dienst tut (CPU, RAM, etc.), sehe ich keinen Grund

die Hardware zu wechseln.

<https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z77-DS3H-rev-11#ov>

[bounty96](#) Hattest Du auch eine mSATA eingebaut? Ich hatte eigentlich vor mir eine mSATA in den dafür

vorgesehenen Platz einzubauen. Heute bin ich auf diesen Hinweis gestoßen. Ist aber von einem GA-Z77x-d3h.

<https://www.technic3d.com/revi...h-mainboard-im-test/1.htm>

"Lässt man den Blick Richtung unteres Ende des Mainboards schweifen fällt einem unterhalb des CPU Sockels neben der CMOS Batterie und dem ersten PCIe Slot ein mSATA Steckplatz ins Auge. Hier lässt sich eine mSATA Disk einsetzen, wobei dann der fünfte SATA Port den Z77 Chipsatzes weg fällt."

Heißt dann wohl, dass der fünfte Port der SATA-Anschlüsse beim Einsatz einer mSATA entfällt.

Oder ist das beim GA-Z77-DS3H anders?

Zum OC kann man doch Passivkühler, sogenannte Heatsinks oder MOSFET-Kühler wie beim GA-Z77x-UD3H, anbringen, oder?

Viele Grüße von bluebyte