

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Sibelius“ vom 8. Dezember 2019, 18:43

[FriFlo](#) : Danke für die Rückmeldung. Zu Deinem letzten Thema. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du in der Not einen 1Gb - 10 Gb - Ethernet-Ring gebaut, was nach meinem Kenntnisstand nicht zulässig ist. Es sei denn, Du nutzt die beiden Strippen alternierend ("lokal Arbeiten oder global Surfen").

An einem Erfahrungsaustausch bzgl. Vienna Ensemble Pro7 - Netzwerk bin ich sehr interessiert, wenn ich soweit bin ... s.u.

[JimSalabim](#) : Gestern habe ich mich aufs Glatteis gewagt, mein funktionierendes ASUS-HERO-System zerlegt, um mit den Komponenten ein DESIGNARE-System mit Thunderbolt zu bauen ("iMacPro1,1 Catalina, vorher BIOS 8 wie von Dir beschrieben). Läuft grundsätzlich. Hier nochmals Danke für Deine sehr gute Anleitung.

Ich habe es geschafft, meine voll geladenen System- und Daten-SSDs wiederzuverwenden, indem ich Catalina über mein Mojave installiert habe. Ich weiß, das ist nicht fein, aber alles war da - nur **Thunderbolt** nicht: "**Keine Treiber geladen**". Daraufhin habe ich ein neues blankes Catalina auf einer anderen SSD installiert. Und auch hier: "No drivers loaded". Deine bios config und auch default config geladen - kein Erfolg. Jetzt bin ich etwas ratlos. Was habe ich übersehen?