

Erledigt

Supportanfrage Intel NUC NUC7i5DNHE

Beitrag von „Jono“ vom 9. Dezember 2019, 22:19

Probleme mit Sleep/Wake entstehen nicht selten durch fehlerhafte USB Kexte. Ist der USB Kext korrekt erstellt worden?