

**Erledigt**

## **Lasst uns basteln: Vorke Notebook 15 (i5-8250U)**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Dezember 2019, 23:26**

Ohne große Last (Videos schauen, Surfen, Office) so 4 bis 7 Stunden.

Edit: Das 10.15.2 Update klappt leider nicht. Grafiktreiber scheint nicht zu starten und weiter passiert nichts. Meh!

Edit 2: Nach dem Leeren des NVRAM ist das Update nun angesprungen. Eigenartig.

Edit 3: Das Update ist nun durchgelaufen. Leider ist dabei die WLAN Karte hops gegangen. Bluetooth geht, WLAN nicht. Das ganze aber nicht nur unter macOS sondern auch unter Windows 10 und Linux. Wie kann sowas?!

Edit 4: WLAN geht wieder nachdem ich das Laptop 15 Minuten komplett heruntergefahren habe. Hat sich wohl die Firmware aufgehängt.