

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Strandbummler“ vom 10. Dezember 2019, 23:21

[Zitat von JimSalabim](#)

[Strandbummler](#) Es könnte gut sein, dass die CPU überlastet ist, weil sie zu stark übertaktet ist. Manchmal ist die Kühlung dann zu schwach und manchmal mag der i9 9900K glaube ich auch mit guter Kühlung einfach nur bis zu einem bestimmten Maß übertaktet werden. Ist bei dir im Bios das Advanced-Profil für die CPU eingestellt? Dann setz es mal runter auf das Gaming-Profil und beobachte, ob es nochmal passiert.

Manuell hast du nichts übertaktet, oder?

Das Gaming Profil hatte ich bereits ausgewählt, daran kann es eigentlich nicht liegen. Hmm komisch. Jetzt hatte ich aber auch mal wieder ne längere Phase ohne Freeze. Hat jemand ne Idee ob es irgendwo log files gibt in denen man nachschauen kann was bei solchen Gelegenheiten schief gegangen ist?

Grüße