

**Erledigt**

## **Kein Ton, kein BT unter El Captain (EC) und High Sierra (HS)**

**Beitrag von „locojens“ vom 11. Dezember 2019, 08:43**

Hast du eventuell schonmal probiert einen USB-Stick mit Clover zu erstellen und mit diesem per BIOS-Auswahl zu starten?

Das würde dann die Verwirrung um die scheinbar auf mehreren Laufwerken liegenden EFIs verhindern. Und dann kann man anfangen den Rest Audio/Bluetooth zum laufen zu bekommen.

denn laut dem Schreenshot ist disk2s1 die Bootdisk!?

eventuell solltest du auch die ganzen EFIs auf deinen Festplatten erstmal alle in EFIold umbenennen und dann mit nem sauberen Stick anfangen...?