

Erledigt

## 2. Grafikkarte ??

**Beitrag von „apfelnico“ vom 11. Dezember 2019, 16:28**

Bei diesem ganzen Umgestecke ist es – wenn auch nervig – ratsam, danach das BIOS auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und die Einstellungen händisch wieder durchzugehen.

Mich würde interessieren, ob bei der vorigen Einstellung, in der Slot2 offenbar der CPU zugeordnet wurde, nun im Thunderboltmenü dieser Slot auch so ausgewählt werden kann.

Bei mir sieht das so aus:



Dort kann ich für den selben Slot auch noch den Zusatz "PCH" auswählen ...

Das könnte ja bei dir mal umgestellt werden auf "nicht PCH", dann dürfte der Controller auch laufen. X4 muss natürlich auch sein.

Mit der zweiten Grafikkarte schauen wir dann mal.