

MacOS 10.15.2 veröffentlicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 11. Dezember 2019, 22:38

[Zitat von plutect](#)

Abhilfe könnte sein das man bei manchen Boards zumindest unter Windows das Bios Bild ändern kann...

Das machst du am besten unter macOS mit dem UEFI Tool, ist m.M.n. die handfeste Methode, musst du anschließend zwar das rom neu flaschen, aber du weisst was du gemacht hast und im Fall von Gigabyte DUAL BIOS eigentlich kein großes Risiko. 😊