

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 12. Dezember 2019, 17:14

Für genauere Einsicht, ob die Knoten passen, brauche ich ein Codec-dump von Linux.

Nach dem Inject mit 32 bitte mal ein ioreg ziehen, damit man sehen kann, was wie aufläuft.

Die restlichen Sachen sind sauber gefixt? (HPET, LPC, SMBUS, IRQ-Fixes)

mit kextstat mal schauen ob AppleHPET, AppleLPC und AppleSMBUSController geladen werden.