

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 13. Dezember 2019, 05:11

Auch nochmal eine Rückmeldung hier: Kombination aus BluetoothInjector + Brcmfirmwaredata + BrcmPatchRAM3

brachte dann mein BT Modul zum Leben. Ich habe jetzt auch bemerkt, dass ich wohl doch noch einen BT Antennenanschluss an der Karte habe. Also Kiste heute Mittag nochmal aufschrauben und noch ein Antennenkabel dranhängen.

Ich habe noch zwei Antennenfarben zur Auswahl: Ein blaues und ein orangefarbenes. Laut Handbuch sollen das aber beides WWAN Antennenanschlüsse sein. Kann ich die trotzdem verwenden? Ich meine, sind ja auch nur ins Bildschirmgehäuse eingeführte Antennenkabel, oder?