

Natives Thunderbolt wie beim echten Mac

Beitrag von „kavenzmann“ vom 13. Dezember 2019, 12:53

Moin!

Ich hake mich hier nochmal ein.

Ich versuche z.Z. auf einem X99 Bord (Asus X99-E WS) mit funktionierender Titan Ridge-Karte meine eGPU (Razer Core X + Radeon VII) zum Laufen zu bringen.

Die eGPU erscheint auch brav im Systembericht (siehe Anhang), es wird jedoch keine Treiber geladen.

In iStat ist sie ebenfalls zu sehen, aber keine Anwendung kann die Karte nutzen.

Hat vielleicht noch jemand einen Tip?