

**Erledigt**

## **Optimale Konfig für Mac Pro Hackintosh / Planung**

**Beitrag von „Romsky“ vom 13. Dezember 2019, 23:14**

Das mag sein... bis dato hat da noch nie eine gedrosselt. Und das ohne laute Lüfter/Kühlung. Habe hier selber mehrere tausend Euro teure SAS 12GB/s SSDs. Bis dato hat nie nie eine SSD wegen Temperatur gedrosselt, auch nicht nach dauerhaften Schreiben (nur bei NVMe kenne ich das).