

Erledigt


~~Dan Case A4 VEGA 56 i9 9900k oder doch ganz anders? > Kolink Rocket RX 5700 XT~~

Beitrag von „easy6“ vom 14. Dezember 2019, 09:58

Moin rocccky,

ich hatte auch ein Problem beim [BIOS flashen](#), nachdem ich das gefühlt 50x gemacht habe, ist es bei meinem HTPC [Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI](#) schief gegangen.

Alle Tipps und Versuche zusammen mit dem Gigabyte Support haben nicht gefruchtet, ich habe es dann zur RMA bei Mindfactory (die sind wirklich sehr gut in der Garantieabwicklung) eingeschendet und dann kam es 3 Wochen später mit einem defekten RAM Slot zurück, nochmal getauscht, nochmal 3 Wochen warten...sowas kann schon nerven.

Zu Deinem Projekt von mir  , ich habe privat auch nur Mini ITX (5x) in Verwendung. Nur mein OMV Server hat mATX, den sieht aber keiner!