

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. Dezember 2019, 10:37

Ist bekannt. Wir wollten auch nicht die Clean-DSDT. War schon alles richtig so.

Codec-Dump gibt immer HDMI und das Onbord-Audio aus. Ist alles normal so.

Im ioreg ist zu sehen, dass auch noch DeviceProperties aus OC da reinhaut. Nimm Audio dort mal raus und auch den Bootflag alcid=32 und lass die DSDT den Inject mal allein machen.

Dann nochmal ein ioreg.

Ansonsten schaue ich mir Sonntag nochmal Dein Dump genauer an, vielleicht ist da doch noch was unterschiedlich zur 32.

Eigentlich müsste die alc-layout-id im ioreg dann mit <20 00 00 00> angezeigt werden und nicht wie jetzt mit " "

Im Fall der layout-id <07 00 00 00> ist es dort richtig, da AppleALC ja inzwischen alle Devices auf 7 umpatcht.