

In Arbeit

TrackPad und Tastatur - Acer Aspire v3 (A317-51K)

Beitrag von „sbaer2“ vom 15. Dezember 2019, 17:26

Hallo,

ich habe ganz ähnliches Problem mit meinem Acer 315-53-35vf. Bei mir läuft Mojave einbandfrei Touchpad, Wlan, Audio funktionieren gut. Nur Bluetooth und die Tastatur funktionieren nicht. Tastatur ist HID und eine weitere Erkennung finde ich nicht.

CPU i3-7020-U 2,30 GHz

Ram 12GB DDR 4

Hauptplatine KBL Metapod_KL

Bios Insyde V1.22 10_9_2018

Speicher Kontr Kabylake_U

Graphics Intel HD 620

Touchpad Elantech

Audio Acer Sunrise Point HD Audio

USB Contr Sunrise Point

Netzdienst Realtek PCIe

Bluetooth/Wlan Qualcomm Atheros AR 956x

Express Card Acer RTL 8411B

Tastatur Standard HID

Wer kann helfen, oder mal erklären wie genau man die Tastatur Kexts einbindet. Ich habe viel gelesen im Forum bin aber nicht weitergekommen. Mit Bluetooth habe ich ebenfalls Schwierigkeiten.

Bin für jede Hilfe dankbar