

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „al6042“ vom 15. Dezember 2019, 17:31

Ich glaube eher dass das an einem fehlenden RTC-Patch liegt.

Damit kann das OS unter Umständen die BIOS-Settings zurücksetzen.

Achte bitte mal darauf, ob sowas in deiner alten Clover-Config eingesetzt war.