

Erledigt

## Hackintosh Boot MSI Z77A-G43

Beitrag von „al6042“ vom 15. Dezember 2019, 18:43

Hm...

Womöglich daran, dass die UEFI Implementierung in dem Board noch in den Kinderschuhen steckte.

Wenn ein Eintrag für den UEFI-Boot fehlt, kann dass über die EFI-Shell, eine Linux Live-USB [Distro](#) oder dem Programm EasyUEFI unter Windows nachgetragen werden.