

**Erledigt**

## **(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme**

**Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 17. Dezember 2019, 02:35**

Guten Morgen [MacPeet](#) nach der Arbeitsfeier am Samstag brauchte ich den Sonntag um mich heute wieder lebendig fühlen zu können. Alkohol ist und bleibt ein hinterhältiges Miststück

Erstmal um deine Fragen zu beantworten: Nein. Mit Clover hab ich es gar nicht erst versucht, sondern direkt mit Open Core. Die AppleALC's probiere ich heute Nachmittag nach der Schicht aus.

Nur mit den HotPatches und Device Props? Oder wahlweise eine Testreihe mit der DSDT?

Ich muss das ganze ja sowieso alles einmal mit und ohne CodecCommander testen.

Ich kann jeden Kanal ausprobieren, bis auf HDMI, da ich ja diesen Adapter noch nicht habe. Da Amazon bei uns wieder streikt, wird das vor Weihnachten sicherlich auch nichts mehr.

Danke für deinen Arbeitseinsatz, ich melde mich später mit Ergebnissen! Vielen Dank und angenehmen Morgen

**Edit:** Es ist doch zum verrückt werden! Deine beiden Trials ausprobiert mit den jeweils beiden neuen layout-ID's, aber es macht ganz den Anschein, dass der Inject immer noch nicht funktioniert. Im IOREG ist zu sehen dass sich zwar die apple-alc-id verändert, aber die layout-ID immer die: 07000000 hat. Ich bekomme immer noch kein Gerät im Systembericht und Hackintool angezeigt. [grt](#) es wäre ganz cool wenn du mal eine funktionierende T450 EFI hier hochladen könntest, denn es findet sich der Fehler offensichtlich in meiner OC-config nicht. Zum Abgleich wäre das einfacher um herauszufinden was genau den Audio Inject bei mir verhindert, was Clover eventuell anders macht. Danke [MacPeet](#) ich weiß nicht wo man jetzt noch anpacken kann, oder ob eventuell einfach nur die config selbst überarbeitet werden muss.

Vielen Dank und liebe Grüße