

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Toskache“ vom 16. Dezember 2019, 10:36

[JimSalabim](#) Vielen Dank für die Top Anleitung und Zusammenstellung. Das ist mit Abstand das beste "Designare-Tutorial" im Netz! Nachdem ich die Grundeinrichtung des Systems mittels Windows gecheckt hatte, war die Installation eines 100% lauffähigen Hackintoshs eine Sache 45 Minuten. Perfekt, einfach nur perfekt.

Eine kleine Frage hätte ich aber doch noch: Ich habe zwei Samsung m.2 NVMe verbaut. Laut Mainboard-Handbuch fallen Dadurch die SATA-Ports 0 und 1 (durch die m2m-Benutzung) und die Ports 4 und 5 (durch die m2p Benutzung) aus. Also habe ich "nur" noch 2 freie SATA-Ports (3 und 4). Nun bräuchte ich aber noch 4 weitere Ports...

Hat hier jemand Erfahrung mit SATA-Erweiterungskarten (z.B. <https://www.amazon.de/Controll...C3%BCtzung/dp/B07MBFWH81/>)?