

## Erledigt 1050TI läuft nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Dezember 2019, 08:26

### [Zitat von deydi](#)

ok ok. unter Netzwerk ist mein WIFI als en2 gelistet, sollte aber En0 sein, ich schau mal ob ich herausfinde wie man das Fixt.

Du könntest unter Library/Preferences/SystemConfigurations

- NetworkInterfaces.plist
- preferences.plis

löschen und nach einem Neustart sollte sich en0, en1, en2 usw. in der richtigen Reihenfolge einstellen.

Vorher solltest du das passende Netzwerk Kext in der EFI ablegen, dann wird Ethernet mit en0 und hoffentlich mit einem Builtin eingebunden.

### [Zitat von deydi](#)

Ich habe eine TP link TL-WN881ND hab die aber nicht zum laufen bekommen, also meinen Archer T3U AC1300 benutzt.

Wegen der TL-WN881ND muss ich heute Abend noch mal schauen, eine USB WLAN Lösung hat m.W.n nie ein Builtin, bei den Treiber kann man aber schauen ob man die Hersteller Teiber oder andere Lösungen verwendet.

Edit: Wegen der TP-Link Karte haben wir im [Download Center](#) das toledaARPT.kext liegen, keine Ahnung ob das mittlerweile in den KU gewandert ist, hier mal die drei Optionen (EFI, L/E und S/L/E) nacheinander abarbeiten.

Edit: Alle anderen Netzwerk Kexte bitte aus der EFI löschen, hier reicht IO80211Familiy.ext + toledaARPT.kext ...

Gruß derHackfan