

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 18. Dezember 2019, 00:10

[Sibelius](#) Bis auf die Board-Seriennummer und die MLB sieht alles gut aus. Die Board-Seriennummer hat bei dir 22 Stellen statt 17 und die MLB sollte der Board-Seriennummer entsprechen. Die Board-Seriennummer setzt man in der Regel aus der Seriennummer (12 Stellen) + 5 weiteren Buchstaben oder Ziffern zusammen (siehe Anleitung). Das hab ich dir korrigiert. Ich glaube allerdings nicht, dass das Einfluss auf die Thunderbolt-Funktionalität hat. Die SSDT-EC hab ich bei mir irgendwann erneuert, aber die hat vorher ja auch immer so gepasst. Ich hab dir trotzdem mal meine neue rein.

Warum hast du im BIOS (zumindest laut dem einen Screenshot) denn nicht das XMP-"Profile 1" drin? Ohne das läuft dein RAM nur auf 2133 MHz statt auf 3200. Die anderen Screenshots bezüglich Thunderbolt sehen alle normal aus.

Was mich noch wundert, ist warum bei dir bei Smart Fan 5 in der Übersicht bei allen Lüftern "N/A" angezeigt wird.

<https://www.dropbox.com/s/a6xq...865/EFI-Sibelius.zip?dl=0>