

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „julian91“ vom 18. Dezember 2019, 23:37

[ricer](#)

zufällig ne AIO Wakü von Corsair am USB Hängen ?

die stört den sleep. hatte ich auch , hab einfach den port rausgeworfen per hackintool und dann war ruhe 😊

p.s war im kino und wollte sleep testen .. joar er war im sleep aber wenn man katzen daheim hat dappen die halt auch mal auf ne tastatur drauf , nix war mit testen x)