

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „HennerCL“ vom 18. Dezember 2019, 23:40

Guten Abend zusammen,

ich habe, wie in Post #941 geschrieben, immer noch das Problem, dass Clover nicht in den Installer springen will sondern nach "RandomSeed" mit "+++++" abstürzt.

Ich habe wie von [JimSalabim](#) in #942 empfohlen den Stick auch noch einmal mit Tinu erzeugt, kommt auf das gleiche heraus.

Ich vermute inzwischen Probleme mit meinem Crucial Ram. Ich habe die neuen 32GB Module DDR4 2600. Dies führt schon einmal dazu, das ich das XMP Profil im Bios gar nicht angezeigt bekomme, da die Sticks kein XMP machen, sie laufen auch so mit 2666 MHz laut Bios.

Ich habe inzwischen einiges - leider erfolglos - im CloverConfigurator probiert:

XMPdetection von Yes auf no, auf 1, auf 2

im SMBIOS die 4 Sticks explizit angeben, XMPdetection wieder variiert

3 Module entfernt ...

OcQuirks.efi durch AptiomemoryFix.efi ersetzt

Inzwischen weiß ich wieder nicht mehr weiter. Hat noch jemand Tipps für mich?