

# **AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table**

**Beitrag von „ricer“ vom 19. Dezember 2019, 07:03**

Nein, keine Wasserkühlung.

USB-Ports sind gepatcht, aber ich überprüfe das nochmal.

NVRAM prüfe ich auch.

Rechner ging über Nacht nicht in den Sleep. Könnte auch ein Katzen-Problem sein 😊