

Erledigt

Problem Computer der ersten Klasse

Beitrag von „hp246“ vom 19. Dezember 2019, 09:44

[Zitat von DSM2](#)

Was mir nicht einleuchten will...

Du hast das selbe Board wie aus dem Thread aus dem die verlinkte EFI kommt, eigentlich musst du doch nichts machen als neue Serials generieren bzw die EFI auf die Festplatte packen/Kexte aktualisieren.

Warum versuchst du dann irgendwelche Clover installationen?

Tja das ist eine gute frage... Ich dachte ich muss [Clover installieren](#) um die EFI Partition zu mounen und habe deswegen Clover immer installiert 😞

MSR Register find ich nicht im BIOS. VT-D ist aus...

Mit freundlichen Grüßen

EDIT: [kaneske](#) mit der EFI von dir bootet er gar nicht.

ERROR allocating 0x11995 pages at 0x0000000010d3b00 alloc type 2

couldn't allocate runtime area

Boot failed: will sleep for 10 seconded before exiting...

mit meiner alten EFI bootet er normal durch jetzt. hatte [Bios Settings](#) default geladen und dann systematisch die Einstellungen im BIOS vorgenommen und jetzt klappt der boot mit der EFI