

Erledigt

Bootproblem?

Beitrag von „g-force“ vom 19. Dezember 2019, 15:54

Da stimmt wohl im BIOS die Einstellung für die Grafikkarten nicht mehr. Offenbar wird zuerst die (unbenutzte) interne Grafik (iGPU) angesprochen, erst beim Durchstarten wird auf die PCI-Grafik umgeschaltet.