

Erledigt

Neubau Hackintosh "MSI MPG Z390 GAMING PLUS Intel Z390" mit "Intel Core i7 9700" und "Sapphire AMD Radeon RX 560 Pulse"

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 19. Dezember 2019, 16:33

Hallo muster48 ,

ich glaube ich bin da auf eine falsche Fährte gekommen mit das man eine Datei nicht benötigt.



Versuche doch bitte mal folgendes bei dir:

Diesen DSDT Patch setzen:

Name Patch	Find	Replace
change _OSI to XOSI	5F4F5349	584F5349

Weiter in dieses Verzeichnis

Code

1. /EFI/CLOVER/ACPI/patched

diese Datei kopieren:

[SSDT-XOSI.aml](#)

Der Rechner fährt damit so was von herunter das gibt es gar nicht. Bin da selber schuld wenn ich so viel probiere. 🙄

Ergänzung, hier noch Bilder vom jetzt eingestellten Bios:

