

**Erledigt**

## **GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos**

**Beitrag von „DSM2“ vom 20. Dezember 2019, 00:07**

Viel Spaß mit dem Gigabyte Support... Ich kann dir sagen das da nichts kommen wird.

Flasher besorgen und auslesen, mehr bleibt da nicht.