

Erledigt

## Dell Optiplex GX620

**Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 12. März 2013, 21:51**

PCI Configuration begin:

. In hartnäckigeren Fällen hilft es die Dateien IOPCIFamily.kext und AppleACPIPlatform.kext für 10.6.8 von 10.6.7 und für Lion aus der DP4 wieder einzuspielen.

Zitat aus der Wiki siehe Post 4 [Kexte](#)