

Erledigt

HILFE! Catalina ständiger Absturz NACH intensiver Rechenauslastung

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. Dezember 2019, 19:19

Nimm doch mal ein ordentliches Tool zum Auslesen. HWInfo64 oder einfach den AMD Grafiktreiber (Wattman oder Radeon Overlay). Dann siehst du wo welche Temperatur anliegt. Am Hotspot wähen >100°C unbedenklich und normal sofern die Karte nicht bereits undervolted ist.

Meine VII läuft mit 975mV UV auf rund 89°C Hotspot. Ohne sind es bis zu 110°C wo die Karte dann auch anfängt zu drosseln.