

Erledigt

Hackintosh passen Teile zusammen

Beitrag von „al6042“ vom 20. Dezember 2019, 22:01

Sorry...

[Nightflyer](#) hat natürlich recht...

Unter Umständen kommst du in die Situation, dass das ausgepackte Mainboard noch nicht das aktuellste BIOS drauf hat und damit unter Umständen den i5-9600 nicht erkennt...

Dann musst du erst eine andere CPU der 8. Generation einbauen, um das BIOS-Update durchführen zu können.

Das muss nicht der Fall sein, kann dir aber in die Suppe spucken.