

USB Fehlermeldung: USB-Zubehör benötigt Strom

Beitrag von „Legalucci“ vom 20. Dezember 2019, 23:27

Hallo in die Runde,

habe nun auch das Update auf Catalina vollzogen, was auch so weit ganz gut funktioniert hat. Wenn ich jedoch eine HDD an einen USB 3.0 Port anschlieÙe, bekomme ich die Fehlermeldung "USB-Zubehör benötigt Strom".

Stecke ich die Platte an einen USB 2.0 Port läuft diese.

Kext2Patch in Clover habe ich für Catalina die 2 Patches für das USB Limit eingetragen.

Jemand ne Idee?

