

Erledigt iMac Alternative

Beitrag von „Wolfe“ vom 21. Dezember 2019, 00:48

[xyperoth](#) Vor Catalina gab es verschiedentlich Probleme, wenn der Bustakt des Hauptspeichers über 2666Mhz lag, was aber nun mit Catalina wohl nicht mehr auftritt. Bei der Installation von macOS in einem Hackintosh würde ich das im Hinterkopf behalten, und sobald das System stabil läuft, den Bustakt versuchsweise erhöhen.