

Erledigt iMac Alternative

Beitrag von „Wolfe“ vom 21. Dezember 2019, 12:00

[xyperoth](#) Seit Catalina gibt es wohl diese Limitierung des RAM-Bustaktes nicht mehr. Wenn das stimmt, lassen sich DDR4-3200 also problemlos betreiben. Da ich keine eigenen Erfahrungen damit gemacht habe, bin ich aber vorsichtig mit diesem Thema und bitte um eigene Recherche. Probleme mit der RX 5700 XT beziehen sich weitgehend auf eine fehlerhafte Einbindung in das System, was mit dem Clover-Bootargument `agdpmo=d=pikera` erreicht wird. Seit macOS 10.15.2 sind Probleme mit sleep weitgehend beseitigt, was aber einen fortlaufenden Prozess darstellt, der eigentlich mit 10.15.3 beendet sein sollte. Apple ist in Bezug auf Grafiktreiber wohl etwas nachlässig und hat in letzter Zeit durchaus wunderliche Entscheidungen getroffen.