

[BAU-TAGEBUCH] Geek Case A60 - mITX Build - ASRock Z390 Phantom Gaming ITX/ac - i9 9900KF - AMD Radeon VII - inklusive Bios Firmware/Bios Settings/EFI

Beitrag von „DSM2“ vom 22. Dezember 2019, 00:31

[carmdun](#) : Das Problem das du hast hat mit dem IntelMausiEthernet.kext zu tun, ich habe auf die schnelle mal der EFI ein Overall Update verpasst.

Einfach nochmal vom ersten Post erneut runterladen und ersetzen, dann solltest du auch keine Probleme mit dem Recovery Install haben.

[00johnboogy00](#) Bei so einem kleinen Gehäuse kannst du keine Custom Kühlung für CPU/GPU nutzen, umsetzen ja aber nur durch Custom Anfertigung...

Wäre ein teures unterfangen und davon mal abgesehen, einfach nur komplett sinnfrei, doch um auf deine Frage zurückzukommen:

Seitenteile waren drauf und ich hatte keinerlei Probleme mit den Temps, weder unter Idle noch unter Last.

Du kannst aber weder meine CPU noch GPU mit deiner vergleichen...

In meinem Fall habe ich CPU als auch bei GPU Liquid Metal aufgetragen, was eine deutlich bessere Wärmeleitfähigkeit besitzt,

ausserdem habe ich meine CPU per Direct Die gekühlt, was ebenfalls ein paar grad zusätzlich bringt.