

Erledigt

Monitore verlieren Signal, Vega 64

Beitrag von „jailbreaker“ vom 23. Dezember 2019, 09:27

So, habe es dann jetzt noch einmal gemacht, auch mit einer anderen Platte die, anders als die Platte von der ich vorher geredet habe, braucht diese keine externe Stromquelle. In der Vergangenheit (als ich noch alles mit einer Nvidia Karte betrieben habe), hatte ich NIE Probleme mit dieser Platte und wenn ich nun, auch in den Ports im IO-Bereich, sie einstecke, passiert das gleiche. Also mit der Platte die extra Strom braucht und auch mit der anderen Platte in den Front ports. Die "andere" ist eine WD Digital Platte, welche früher Probleme solcher Art nie erzeugt hat und jetzt passiert das gleiche mit ihr auch via den Front Ports.

Ich habe das Gefühl das es entweder ein Karten defekt oder ein Problem mit dem Strom sein muss, da, wenn ich nur mehrmals mit dem Kabel das Gehäuse berühre, die Monitore das Signal verlieren. In der zuvor beschriebenen Situation (als ich den Artikel verfasst habe), dass die Monitore das Signal verlieren war es auch immer so, dass ich nur mit dem Kabel das Gehäuse berührt habe, nicht einmal zum reinstechen gekommen bin und das Signal weg war.

Jetzt Frage ich mich nur: wie kann man prüfen ob es am Netzteil oder an der Karte liegt. Leider habe ich keine andere Grafikkarte mehr zuhause, die ich einsetzen könnte.