

## Erledigt **AMD Hackintosh als Workstation?**

**Beitrag von „DSM2“ vom 25. Dezember 2019, 04:48**

TayGumi du kannst deinen TRX40 Plan aktuell vergessen.

Das funktioniert weder mit einem 3960X noch mit einem 3970X.

Genau dieses System habe ich versucht umzusetzen und kann dir sagen es funktioniert nicht, die AMD Vanilla Patch Creator, die übrigens keinen einzigen TRX40 ihr eigen nennen, kommen nur mit echt unsinnigen ausflüchten, warum das ganze angeblich nicht funktionieren soll. Witzigerweise gibt es für ihre Aussagen keinerlei Belege.

Ich bleibe an dem Thema weiterhin dran, weil es einfach eine Herausforderung ist und Preis/Leistung hier ganz klar an erster Stelle stehen.

Auch Thunderbolt wird nicht unter MacOS laufen, nicht nur eine Zeit lang nicht, sondern gar nicht wie aktuell ins Bios integriert.

Bedanken darf man sich bei Gigabyte, den selben Müll haben sie auch beim C621 Chipsatz gemacht... Als wäre das aber nicht schlimm genug, korrigieren möchte das bei Gigabyte anscheinend niemand und man kriegt den Anschein das es auch so gewollt ist. Jedenfalls fehlen sehr wichtige Settings, ohne die Thunderbolt unter MacOS niemals laufen wird.

Mittlerweile diesbezüglich bald 4 Monate mit Gigabyte in Kontakt... Der unfähigste Laden mit dem ich je zu tun hatte. Ehrlich!

Also lieber hoffen und warten bis Asus ein anständiges Board mit Thunderbolt auf den Markt wirft...