

[SUCCESS] Gigabyte Z390 M Gaming + RX 580 Nitro+ [EFI im Anhang]

Beitrag von „macdream“ vom 25. Dezember 2019, 14:24

Hm, in der EFI aus #164 habe ich nix von FwRuntimeServices gesehen. Daher mein Kommentar...

Ich habe auch mit allen möglichen Einstellungen im BIOS experimentiert, manchmal habe ich auch geglaubt, das Eine oder das Andere mache den Unterschied. Stand heute:

Die oben genannten Einstellungen sind bei mir, zumindest was den Bootvorgang in mein Catalina angeht, vollkommen

irrelevant. 🤔

Ebenso wie: Vt-d, XHCI, USB Legacy, 4G

Wie gesagt, das mag für den Start von einem USB Stick nicht zutreffen, aber aktuell könnte ich sogar mit "optimized defaults" starten.

Wahrscheinlich sprechen irgendwelche anderen Gründe (im Betrieb) für diese Einstellungen.