

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „karacho“ vom 27. Dezember 2019, 16:22

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Der RTC Bug lässt sich zum verrecken nicht beseitigen. Alles mögliche schon probiert und studiert. Hast du da noch was für mich?

In den ACPI Samples ist noch eine SSDT-RTC0.dsl. Haste die mal probiert?