

# Catalina (Clover) auf GA-Z97X-UD5H - I7 4790k - Probleme und Feintuning

**Beitrag von „Atraides“ vom 27. Dezember 2019, 16:57**

so, nachdem ich mich die letzte Zeit damit herumgeschlagen habe, das sleep plötzlich nicht mehr sauber aufwachte, auch mit dem oben angehängten EFI Ordner nicht, hier noch mal ein paar Infos für die Nachwelt:

Auch wenn die iGPU headless konfiguriert wurde, darf nichts an ihr angeschlossen sein. Ich hatte vom rumexperimentieren noch ein HDMI Kabel zum Monitor angeschlossen gehabt. Das hat zu einem Crash nach dem Aufwachen geführt.

Filme abspielen in der TV App geht jetzt auch, nachdem ich die Boot Optionen um zwei Einträge erweitert habe. Aus irgendeinem Grund zeigt CloverConfigurator in der Version 5.9.0.1 die Boot Optionen nicht immer an, auch wenn sie in der config.plist stehen. Daher hier nochmal meine aktuellen Boot Optionen im Klartext: slide=0 shikigva=32 shiki-id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94

Hier läuft jetzt 10.15.2 scheinbar ohne Probleme. Zumindest keine, die sofort ins Auge fallen.

Nachtrag: die config.plist ist um Seriennummer und Board ID bereinigt.

Nachtrag 2: Die OnBoard Grafik kann deaktiviert werden. VDA Decoder bleibt supported

Mit freundlichen Grüßen

M. Bähr