

Erledigt

Blackscreen nach dem Verbose-Output mit Sapphire Pulse Rx580

Beitrag von „Goldfisch“ vom 27. Dezember 2019, 17:21

Außer des Apple-Logos, das jetzt aufgrund des entfernten "-v" angezeigt wird verändert sich nichts. Ab kurz nach der Mitte des Ladebalkens wird der Bildschirm schwarz, geht aber nicht automatisch in den Ruhezustand.