

Erledigt

Blackscreen nach dem Verbose-Output mit Sapphire Pulse Rx580

Beitrag von „Goldfisch“ vom 27. Dezember 2019, 19:45

Habe was von RadeonDelnit gelesen, hilft aber nichts. Aber wenn die Grafikkarte einfach nur nicht direkt beim ersten Anlauf funktioniert, kann die Lösung doch gar nicht sooooo schwer sein... Hoffe ich.

Achtung, ich habe meinen Post oben bearbeitet... nur falls du das noch nicht gelesen hattest!

Ergänzung: Erstelle im Moment einen Catalina-Stick, da die Grafikkarte ja eigentlich ohne Treiber (bzw die in macOS enthaltenen) funktioniert. Eventuell liegt das Problem in macOS und wurde in Catalina gefixt.

Ergänzung 2: Catalina gibt keine Besserung. Ist es gefährlich, ein VBios einzubinden? Im letzten Post [dieses](#) Themas wird eine VBios-Datei hochgeladen, aber es gibt darauf kein Feedback. Und, [Retch](#) Hast du die Pulse, oder die Nitro+? Kannst du vielleicht mal deine Config.plist anhängen (Seriennummer zensiert), damit ich mir deine Einstellungen mal ansehen kann? Würde mir echt helfen, natürlich nur wenn es für dich okay ist.



Ergänzung 3 + Lösung: Ich musste Legacy Boot deaktivieren..