

## **Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 28. Dezember 2019, 14:08**

Also die leere Info.plist in dem Kext stammt nicht von mir sondern hier aus den Efi Ordnern aus dem Forum. Anderer Rechner? Also das Board ist schonmal identisch...Die Bluetoothkarte ebenfalls. Wenn Wifi geht das scheint zumindestens so ist das Problem in der Regel die USB Port belegung. Oder das Teil ist defekt. Und komisch ist doch wenn ich die rausnehme geht bei mir das Bluetooth auch nicht. Das ist doch seltsam oder? Und hier im Forum sollen doch bei gleicher Hardware einige Efi Ordner Laufen so wie sie sollen? Und dann kommt da jemand und zerflückt Sie wieder? Dann sollen die nicht richtig sein? Muss ich das jetzt verstehen? Also ich hab seit ich hier meinen Rechner angefangen habe mit Clover die beiden Kexte von Anfang an drin. Seitdem hab ich keine Wifi Bluetooth Probleme mehr! Und HS12 bezieht sich ja auch auf mein Gehäuse meine USB Belegung. Und sollte nur zur Ausschlussprüfung so genommen werden. Das er letztens sein USB Port Dings da fahren soll wie jeder versteht sich von selbst oder?